

存在严重事故隐患的电梯清单

抽查发现 4 台乘客电梯存在严重事故隐患，均已督促整改闭环。

序号	识别码	设备所在区域	不合格描述	维保单位	使用单位
1	TC00229	福建省 泉州市 晋江市	1.减速机润滑油渗漏严重；2.机房未粘贴应急救援程序；3.未提供鼓式制动器拆解保养过程见证资料。	石狮新奥电梯有限公司	福建省晋江市金井侨联宾馆
2	TC11398	福建省 泉州市 丰泽区	1.限速器-安全钳联动试验失效；2.轿厢内视频监控文件保存期限小于 1 个月；3.机房内检修开关失效。	泉州市冠诚电梯设备有限公司	福建省长冠物业管理有限公司
3	TC11499	福建省 泉州市 丰泽区	1.限速器-安全钳联动试验失效；2.轿厢内紧急报警装置功能失效；3.轿门运行卡阻；4.轿厢内视频监控文件保存期限小于 1 个月；5.层门运行卡阻。	泉州市冠诚电梯设备有限公司	福建省长冠物业管理有限公司
4	TC117902	福建省 泉州市 泉港区	1.限速器动作不灵活；2.限速器-安全钳联动试验失效；3.油杯缺油；4.未配备符合要求的视频监控设施。	福建省昇阳泰机电工程有限公司	福州大学

